

## A LA COMUNIDAD DE LA ENES MORELIA

Por este medio queremos hacer de su conocimiento que el día de hoy la Asamblea Estudiantil rechazó la solicitud que se presentó ayer, 29 de junio, para que un grupo de seis personas ingresaran a las instalaciones de la Escuela con la finalidad de llevar a cabo acciones preventivas y correctivas de mantenimiento. En la solicitud se explicaba que, debido a que está próximo el inicio del periodo de vacaciones administrativas y debido a una serie de reportes de fallos en los servicios de la ENES, estas acciones de mantenimiento resultan indispensables e inaplazables. Los reportes de fallos que se atenderían incluyen aquellos hechos por la Asamblea General de Docentes de Asignatura mediante correo electrónico el 24 de junio.

La imposibilidad de realizar estas acciones de mantenimiento redundará sin duda en el deterioro de las instalaciones, pone en riesgo a las personas que se encuentran actualmente en ellas y está causando ya graves afectaciones a procesos y productos que involucran a toda nuestra comunidad. Esperamos que la Asamblea Estudiantil reconsidere esta decisión, pues es claro que los trabajos de mantenimiento de la infraestructura no tienen ninguna relación con la problemática que estamos viviendo, sino que representan un beneficio para todos.

Como información adicional, ponemos a disposición general de la comunidad la relación de acciones de mantenimiento más apremiantes, con los lugares y equipos que tendrían que haberse revisado.

### **1.0 Sistemas eléctricos**

#### **1.1 Plantas de emergencia y subestaciones eléctricas**

- Edificio H, PB (1)
- Edificio E, PB (1)
- Edificio I, PB-a (2)
- Planta de tratamiento (1)

#### **1.2 UPS (sistemas de respaldo de energía) y aire acondicionado**

- Edificio B, PB (1)
- Edificio C, PB (1)
- Edificio D, PB (1)
- Edificio E, PB (1)
- Edificio F, PB (1)
- Edificio G, PB (1)
- Edificio H, PB (2)
- Edificio I, PB (2)
- Edificio J, PB
- Cafetería (1)

#### **1.3 Sistemas de bombeo**

- Casa de máquinas del tanque elevado

#### **1.4 Sites**

- Edificio H, PB (1)

**1.5 Cluster**

Edificio I, PB-a

**1.6 Observatorio**

Edificio I, azotea-a

**1.7 Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos (RUOA)**

Edificio F, azotea

**2.0 Sistemas pluviales y azoteas**

Azoteas de todas las edificaciones

**3.0 Sistemas de frío, hornos y germinadoras**

Edificio de investigación

Edificio A, Laboratorio de Química

**4.0 Planta de tratamiento de aguas residuales****5.0 Sistemas y telecomunicaciones****5.1 Revisión correctiva de los equipos de los que depende el servicio de red alámbrica e inalámbrica**

Edificio de servicios generales

**5.2 Revisión correctiva del conmutador que provee el servicio de telefonía;**

Edificio de servicios generales

**5.3 Revisión correctiva del servidor que provee los servicios de plataformas educativas (Moodle).**

Edificio de servicios generales

**5.4 Revisión preventiva de servidores y nodos de red**

Edificio de investigación

**6.0 Equipo especializado, bioterio y material de riesgo biológico****6.1 Revisión preventiva de los siguientes equipos especializados:**

Secuenciadores Sanger e Illumina; Cámaras de germinación; Microscopio electrónico.

Edificio de investigación

**6.2 Mantenimiento y revisión del estado de organismos en bioterio**

(insectario e incubadoras con colonias de organismos para control de patógenos)

Edificio de investigación

**6.3 Retirar material de riesgo biológico de los laboratorios de contaminación ambiental y laboratorio de ecología.**

Edificio de investigación

**Atentamente**

**Dirección ENES Morelia  
H. Consejo Técnico de la ENES Morelia**

